



Отстраняване на промишлени петна, следи от гуми и следи от масла

⊕ СВОЙСТВА

- Лесно премахва следи от гуми на мотокари, камиони, автомобили, микробуси от индустриални подове.
- Благодарение на силната си миеща сила, FLOORTEC GUM е напълно подходящ за почистване на много мръсни индустриални подове.

Видове повърхности:

Индустриални подове с покритие от бетон, смола, епоксидни смоли или полиуретан, тухли, керемиди, както в складове, така и на паркинги. Да не се използва върху покрития на базата на битум.

Употреба (и): индустрия, складове, логистични центрове, сервиси, гаражи, фитнеси и др.

⊕ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Силно замърсяване:

Разредете до 50% във вода. Напръскайте разтвора на пода и оставете да работи в продължение на 5 до 10 минути. Повторете процеса, ако подът е твърде абсорбиращ. След това, почистване на пода с едностранна машина, оборудвана с абразивна зелена подложка, или твърда четка. След това се измива с HFT1 FLOORTEC 1 с помощта на подпочистваща машина. Ако е необходимо, изплакнете с бистра вода.

Нормално замърсяване:

Разрежда се 5 до 10% с вода и се използва или с подпочистваща машина или се измива на ръка. Нанася се и се оставя да действа няколко минути, след това се измива с HFT1 FLOORTEC 1. Ако е необходимо, изплакнете с бистра вода.

За по-подробна информация, моля консултирайте се с нашата техническа поддръжка. Съхранение: да се съхранява плътно затворен и защитен от студ, замръзване, UV лъчи и топлина на проветриво място.

⊕ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Физично състояние: течно

Цвят: безцветен

Мирис: характерен

pH: ca.9 - Плътност: ca.0,95

Парфюм: зелен чай

Среда на биоразградимост: повърхностноактивните вещества, съдържащи се в този препарат, отговарят на критериите за биоразградимост, определени в Регламент (ЕО) No 648/2004 относно детергентите.

⊕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО & БЕЗОПАСНОСТ

Моля, прочетете препоръките в информационния лист за безопасност и оригиналната опаковка. Да не се смесва с други продукти. Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване.

⊕ РЕФЕРЕНЦИИ И ОПАКОВАНЕ

HFT4-10	л 10l
HFT4-20	л 20l
HFT4-200	барел 200 л



промишлени петна



следи от гуми
и следи от масла

Ние не носим отговорност за манипулиране, съхранение, употреба или обезвреждане на продукта, който ще се различава от препоръките, препоръчвани от FLOWEY®.